




Переход крестообразный плавный ПХп





Артикул	Номер для заказа		Ширина (B1) мм	Ширина (B2) мм	Длина (L1) мм	Длина (L2) мм	Высота (H) мм	Вес кг/шт	Упак. шт
	ZS	RAL							
ПХп 100x50x50	034715	234715	100	50	400	350	50	0,67	2
ПХп 200x50x50	034725	234725	200	50	500	350	50	0,86	2
ПХп 300x50x50	034735	234735	300	50	600	350	50	1,05	2
ПХп 400x50x50	034745	234745	400	50	700	350	50	1,25	2
ПХп 200x100x50	034721	234721	200	100	500	400	50	1,00	2
ПХп 300x100x50	034731	234731	300	100	600	400	50	1,22	2
ПХп 400x100x50	034741	234741	400	100	700	400	50	1,44	2
ПХп 300x200x50	034732	234732	300	200	600	500	50	1,55	2
ПХп 400x200x50	034742	234742	400	200	700	500	50	1,82	2
ПХп 400x300x50	034743	234743	400	300	700	600	50	2,21	2
ПХп 200x100x80	034821	234821	200	100	500	400	80	1,20	2
ПХп 300x100x80	034831	234831	300	100	600	400	80	1,46	2
ПХп 400x100x80	034841	234841	400	100	700	400	80	1,73	2
ПХп 300x200x80	034832	234832	300	200	600	500	80	1,86	2
ПХп 400x200x80	034842	234842	400	200	700	500	80	2,18	2
ПХп 400x300x80	034843	234843	400	300	700	600	80	2,65	2
ПХп 200x100x100	034921	234921	200	100	500	400	100	1,33	2
ПХп 300x100x100	034931	234931	300	100	600	400	100	1,62	2
ПХп 400x100x100	034941	234941	400	100	700	400	100	1,92	2
ПХп 300x200x100	034932	234932	300	200	600	500	100	2,06	2
ПХп 400x200x100	034942	234942	400	200	700	500	100	2,42	2
ПХп 400x300x100	034943	234943	400	300	700	600	100	2,94	2



! Переход ПХп предназначен для организации крестообразного перехода лотков различной ширины. Для установки перехода используйте соединители СЛУ либо ПСУ, винты М6х10 и гайки М6 с буртиком. Крышка КПХп поставляется отдельно.

Крышка КПХп



Артикул	Номер для заказа		Ширина (B1) мм	Ширина (B2) мм	Длина (L1) мм	Длина (L2) мм	Вес кг/шт	Упаковка шт
	ZS	RAL						
КПХп 100x50	021515	221515	100	50	400	350	0,33	2
КПХп 200x50	021525	221525	200	50	500	350	0,53	2
КПХп 300x50	021535	221535	300	50	600	350	0,72	2
КПХп 400x50	021545	221545	400	50	700	350	0,91	2
КПХп 200x100	021521	221521	200	100	500	400	0,66	2
КПХп 300x100	021531	221531	300	100	600	400	0,89	2
КПХп 400x100	021541	221541	400	100	700	400	1,11	2
КПХп 300x200	021532	221532	300	200	600	500	1,22	2
КПХп 400x200	021542	221542	400	200	700	500	1,49	2
КПХп 400x300	021543	221543	400	300	700	600	1,88	2

